


## RAPORT DAUNE

**Vehicul : Vw Jetta**


**VIN : WVVZZZ16ZBMXXXXXX**

1. 05-2018 RO	UM	
Zona de Avarii	-	Mijloc Stânga Mijloc
Interval valoare deviz reparație	lei	6000 - 7000
Interval kilometraj la data devizului	Km	80000 - 90000
Daună majoră economică înregistrată	-	Nu



Elemente de siguranță / Structură rezistență	
Airbag	Nu
Motor	Nu
Șasiu motocicletă	Nu
Casetă de direcție	Nu
Centuri siguranță	Nu
Cutie de viteze	Nu
Lonjeron	Nu
Panou frontal	Nu
Plafon	Nu
Praguri	Nu
Punte	Nu
Șasiu autovehicul	Nu
Stâlpi	Nu

<b>2. 07-2018 RO</b>	<b>UM</b>	
Zona de Avarii	-	Față Central Mijloc; Față Stânga Mijloc; Față Dreapta Mijloc
Interval valoare deviz reparatie	lei	8000 - 9000
Interval kilometraj la data devizului	Km	80000 - 90000
Daună majoră economică înregistrată	-	Nu



Elemente de siguranță / Structură rezistență	
Airbag	Nu
Motor	Nu
Șasiu motocicletă	Nu
Casetă de direcție	Nu
Centuri siguranță	Nu
Cutie de viteze	Nu
Lonjeron	Nu
Panou frontal	Da
Plafon	Nu
Praguri	Nu
Punte	Nu
Șasiu autovehicul	Nu
Stâlpi	Nu