



NESECRET
Nr. 2152
Piatra Neamț 07.05.2019
Exemplar unic

A P R O B
Prefect,

Daniela SOROCEANU

RAPORT DE INFORMARE/OPERATIV din data de 07.05.2019 ora 07:00

privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice
periculoase, în perioada **06.05.2019 ora 07:00 - 07.05.2019 ora 15:00**

I. SITUAȚIA OPERATIVĂ

1. Date și informații privind situația meteorologică și hidrologică:

1.1 Situația meteorologică:

În această perioadă au fost în vigoare următoarele informări/atenționări/avertizări meteorologice:

- informarea meteorologică nr. 21 valabilă pentru intervalul 05.05.2019, ora 15.00 – 08.05.2019, ora 09.00, în care au fost prognozată instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15-25l/mp și izolat 40-60 l/mp.
- atenționarea meteorologică COD GALBEN nr. 23 valabilă pentru intervalul 06.05.2019, ora 23.00 – 07.05.2019, ora 23.00, în care au fost prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse, ce vor avea caracter torențial și se vor acumula cantități de apă ce vor depăși 25-35l/mp și pe arii restrânse 50-60l/mp. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină.

1.2. Situația hidrologică:

În această perioadă au fost în vigoare următoarele atenționări/avertizări hidrologice:

- atenționare hidrologică COD GALBEN de fenomene imediate nr. 5 valabilă pentru intervalul 06.05.2019 ora 20:00 – 07.05.2019 ora 09:00, prin care au fost prognozate urmare a precipitațiilor înregistrate, a celor prognozate și propagării, scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale COTELOR DE INUNDAȚIE pe râurile mici din bazinele hidrografice ale râului Bârlad - bazinul superior și mijlociu, Racova - bazinul superior și mijlociu, Zeletin - bazinul superior și mijlociu, Berheci - bazin amonte de confluența cu râulș Zeletin.

2. Date și informații privind măsurile adoptate la nivelul CJSU și CLSU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al județului Neamț a transmis către membrii CJSU și CLSU toate informări/atenționări/avertizări primite de la Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Regional de Meteorologie Moldova și Administrația Națională „Apele Române”.

II. EFECTE PRODUSE

1. Județul		=	Neamt	
2. Numărul de persoane	evacuate	9	5 persoane din com Bozieni sat Crăiești; 4 persoane din com. Oniceni sat Solca;	
	salvate	0		
	izolate	0		
	dispărute	0		
	decedate (nominal - numele și pren. pers. decedate, vârsta, localit. unde a decedat și cauza decesului)	0		
3. Localități (numeric)	afectate	22	Com. Oniceni , sat Mărmureni, sat Pustieta, sat Oniceni, sat Lunca, sat Pietrosu, sat Solca, sat Poiana Humei, sat Valea Enei, sat Linșești, sat Gorun, Com. Bozieni , sat Crăiești, Com. Ion Creangă , Com. Boghicea , sat Causeni, sat Slobozia, sat Nistria, Com. Icușești , sat Balușesti, sat Icușești, sat Spiridonești, sat Tabăra; Com. Garcina , sat Garcina, Com. Valea Ursului , sat Bucium, sat Giurgeni,	
	izolate	acces la drumuri publice	0	
		acces la alim. cu energ. el.	0	
		acces la alim. cu gaze naturale	0	
		acces la alim. cu apă potabilă	0	
		acces la rețele de telefonie	0	
4. Localități (numeric)	Locuințe	afectate/avariate	2	2 case inundate în com Bozieni sat Crăiești
		distruse	0	
		în pericol de prăbușire	0	
	Gospodării și anexe	avariate/afectate	7	7 gospodării din com Ion Creangă, sat Ion Creangă;
		distruse	0	
		Curți /gradini	91	80 curți inundate în sat Solca, com Oniceni 4 curți inundate în sat Crăiești, com Bozieni 7 curți inundate în sat Ion Creangă, com Ion Creangă; 5 curți inundate în sat Doljești, com Doljești;
Obv. Soc.ec.	afectate – vor fi defalcate pe școli, grădinițe, spitale, biserici, alte obv.	0		

	Terenuri afectate (ha)	arabil	121,45	0,95 ha în comuna Boghicea; 8 ha în comuna Icușești, sat Bălușești; 100 ha în comuna Icușești, sat Icușești; 0,5 ha în comuna Icușești, sat Tabăra; 2 ha în comuna Ion Creangă, sat Ion Creangă; 10 ha în comuna Oniceni;
		pășuni și fânețe	11,5	0,5 ha în comuna Boghicea; 6 ha în comuna Icușești; 5 ha în comuna Oniceni;
		păduri	0	
		rupturi/doborâturi mat. lemnoș (mc)	0	
	Utilități afectate	rețele electrice (km)	1	1 linie, 492 consumatori;
		nr. posturi de transformare	13	
		rețele gaze naturale (km)	0	
		rețele de apă potabilă (km)	0	
		rețele de canalizare (km)	0	
		rețele de telefonie (km)	0	
nr. fântâni	64	7 comuna Boghicea, 5 comuna Bozieni; 20 sat Poienari, comuna Poienari; 32 comuna Oniceni		
5. Construcții hidrotehnice	diguri afectate/rupte	108	8 ml în comuna Icușești, pârâul Icușești ; 100 ml în comuna Oniceni, sat Pustieta pârâul Pustieta;	
	nr. baraje afectate	0		
	apărare maluri (km)	0		
6. Căi de comunicații	Autostrăzi	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	0	
	Drumuri naționale	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	0	
	Drumuri județene	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	9,1	7,6 km DJ 2007 A, com Boghicea; 0,3 km DJ 159, com. Oniceni, sat Mărmureni; 0,2 km DJ 241 C, com. Oniceni, sat Poiana Humei; 1,0 km DJ 159, com. Valea Ursului, sat Bucium;
	Drumuri comunale	afectate	0	
		se circulă cu dificultate	19,1	1 Km. drum exploatare agricolă zona cimitir-deal cioate Boghicea; 1 km. DC 199 comuna Poienari, sat Sacaleni; 2 km. DC 81 comuna Poienari, sat Sacaleni; 3,5 km. retea stradală comuna Poienari, sat Poienari; 1 km. DC 83 comuna Icușești, sat Balușești;

				2 km. DC 84 comuna Icușești, sat Balușești (limită cu comuna Valea Ursului); 0,35 km drum vicinal ce leagă satul de DC 83 comuna Icușești, sat Tabăra; 0,30 km drum sătesc. comuna Icușești, sat Spiridonești; 1,4 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Mărmureni; 0,9 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Pustieta; 1 km DC 173, com. Oniceni, sat Pustieta; 0,25 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Oniceni; 0,7 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Lunca; 1,15 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Pietrosu; 1,06 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Solca; 1,3 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Valea Enei; 0,2 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Lișești; 1 km drum comunal, com. Oniceni, sat Gorun; 1,0 km drum sătesc, com. Valea Ursului, sat Giurgeni;
Căi feroviare	blocate	0		
	se circulă cu dificultate	0		
Poduri afectate		5	1 pod colmatat în comuna Bozieni; 2 poduri colmatate în comuna Icușești; 1 pod afectat comuna Oniceni; 1 pod colmatat com. Garcina, sat Garcina,	
Podețe afectate		33	1 podeț în comuna Icușești, sat Spiridonești; 30 podețe afectate comuna Oniceni; 2 podețe com. Garcina, sat Garcina,	
Traversări pietonale afectate		0		
7. Animale moarte			0	
8. Alte situații			0	
9. Misiuni și activități	de evacuare	0		
	de salvare	0		
	paza bunuri	0		
	restricționarea circulației	0		
	transport/distribuire ajutoare	0		
	asigurare ordine publică	0		
	altele	0		
10. Forțe și mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne (pe categorii de personal)	poliție	0		
	jandarmi	0		
	poliție de frontieră	0		
	situații de urgență	14	4 Detașamentul de Pompieri Roman – Punct de Lucru Poienari	

			10 Detașamentul de Pompieri Roman;
	autoturisme	0	
	autospeciale	3	1 Detașamentul de Pompieri Roman – Punct de Lucru Poienari 2 Detașamentul de Pompieri Roman;
	bărci	0	
	elicoptere	0	
	alte mijloace	3	1 motopompa remorcabila NOVUS 600; 1 motopompa remorcabila NOVUS 2000; 1 motopompa transportabila
11. Forțe și mijloace ale Ministerului Apărării Naționale	militari	0	
	auto	0	
	bărci	0	
	elicoptere	0	
	altele	0	
12. Alte structuri	forțe	10	10 forte de la CLSU-uri
	mijloace	3	3 utilaje de la CLSU-uri

Misiuni executate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al județului Neamț:

- 1 misiune evacuare apă din curți com. Oniceni, sat Solca.
- 1 misiune evacuare apă din curți com. Doljești, sat Doljești.
- 1 misiune evacuare apă din curți com. Ion Creangă, sat Ion Creangă.

Misiuni executate de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență:

CLSU Oniceni – a acționat cu un buldoexcavator pentru decolmatarea șanțurilor și podețelor;
CLSU Ion Creangă – a acționat cu două buldoexcavatoare pentru decolmatarea șanțurilor și podețelor;

CLSU Bozieni - a acționat cu un buldoexcavator pentru decolmatarea șanțurilor și podețelor.

Misiuni în desfășurare:

- decolmatare șanțuri și podețe în comuna Oniceni, sat Solca, la care acționează CLSU Oniceni cu un buldoexcavator și un ASAS;
- decolmatare șanțuri și podețe în comuna Bozieni, sat Crăiești, la care acționează CLSU Bozieni cu un buldoexcavator, cisterna de 4 tone cu tractor și o motopompa transportabilă de capacitate 1200 l;
- decolmatare șanțuri și podețe în comuna Ion Creangă, sat Ion Creangă, la care acționează CLSU Ion Creangă cu un buldoexcavator.
- decolmatare șanțuri și podețe în comuna Garcina, sat Garcina, la care acționează CLSU Garcina cu un buldoexcavator și un autocamion.

Alte măsuri dispuse:

În comuna Bozieni, sat Crăiești au fost evacuate două persoane dintr-o locuință de către primarul localității.

S.C. Hidroelectrică S.A. pentru gestionarea debitelor de apă, deversează controlat din acumulările din bazinul hidrografic al Râului Bistrița, astfel:

- Din acumularea Topolicești începând cu 06.05.2019, ora 22:45 se deversează 15-20 mc/s.
- Din acumularea Tașca începând cu 07.05.2019 ora 00:00 se deversează 5-10 mc/s.

NESECRET

- Din acumularea Reconstrucția începând cu 07.05.2019 ora 09:00 se deversează 50 mc/s.
- Din acumularea Topolicești începând cu 07.05.2019 ora 09:00 se deversează 45-84 mc/s.
- Din acumularea Batca Doamnei începând cu 07.05.2019 ora 09:30 se deversează 30 mc/s.

Furnizarea utilităților publice

La ora raportării nu sunt avarii la rețelele de alimentare cu energie electrică ori a căilor de comunicații.

INSPECTOR ȘEF
Gl.bg.
NIȚICĂ IOAN

Notă: Se transmite prin fax și pe e-mail la grupul Raportari operative