



**NESECRET**  
**Nr. 2159**  
**Piatra Neamț 08.05.2019**  
**Exemplar unic**

**A P R O B**  
**Prefect,**

**Daniela SOROCEANU**

**RAPORT DE INFORMARE/OPERATIV din data de 08.05.2019 ora 07:00**  
privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice  
periculoase, în perioada **06.05.2019 ora 07:00 - 08.05.2019 ora 07:00**

**I. SITUAȚIA OPERATIVĂ**

**1. Date și informații privind situația meteorologică și hidrologică:**

**1.1 Situația meteorologică:**

- informarea meteorologică nr. 21 valabilă pentru intervalul 05.05.2019, ora 15.00 – 08.05.2019, ora 09.00, în care au fost prognozată instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși, în perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15-25l/mp și izolat 40-60 l/mp.

**1.2. Situația hidrologică:**

Nu mai sunt în vigoare atenționări/avertizări hidrologice:

**2. Date și informații privind măsurile adoptate la nivelul CJSU și CLSU**

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al județului Neamț a transmis către membrii CJSU și CLSU toate informări/atenționări/avertizări primite de la Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Regional de Meteorologie Moldova și Administrația Națională „Apele Române”.

**II. EFECTE PRODUSE**

1. Județul		=	Neamț
2. Numărul de persoane	evacuate	9	5 persoane din com. Bozieni sat Crăiești; 4 persoane din com. Onicene sat Solca;
	salvate	0	
	izolate	0	
	dispărute	0	
	decedate (nominal - numele și pren. pers. decedate, vârsta, localit. unde a decedat și cauza decesului )	0	

3. Localități (numeric)		afectate		28	Com. Oniceni, sat Mărmureni, sat Pustieta, sat Oniceni, sat Lunca, sat Pietrosu, sat Solca, sat Poiana Humei, sat Valea Enei, sat Linșești, sat Gorun, Com. Bozieni, sat Crăiești, Com. Ion Creangă, sat Ion Creangă, Com. Boghicea, sat Causeni, sat Slobozia, sat Nistria, Com. Icușești, sat Balușesti, sat Icușești, sat Spiridonești, sat Tabăra; Com. Garcina, sat Garcina, Com. Valea Ursului, sat Bucium, sat Giurgeni, Com. Doljești, sat Doljești sat Rotunda, sat Buruienești, sat Rotunda, sat Buhonca, Oraș Bicaz, Anexa Izvorul Muntelui,
	izolate	acces la drumuri publice	0		
		acces la alim. cu energ. el.	0		
		acces la alim. cu gaze naturale	0		
		acces la alim. cu apă potabilă	0		
		acces la rețele de telefonie	0		
4. Localități (numeric)	Locuințe	afectate/avariate	2	2 case inundate în com Bozieni sat Crăiești	
		distruse	0		
		în pericol de prăbușire	0		
	Gospodării și anexe	avariate/afectate	12	7 gospodării din com Ion Creangă, sat Ion Creangă; 5 gospodării din Com. Bozieni, sat Crăiești,	
		distruse	0		
		Curți /gradini	97	80 curți inundate în com Oniceni; 5 curți inundate în com Bozieni, sat Crăiești; 7 curți inundate în com Ion Creangă, sat Ion Creangă; 5 curți inundate în com Doljești, sat Doljești;	
	Obv. Soc.ec.	afectate – vor fi defalcate pe școli, grădinițe, spitale, biserici, alte obv.	0		
	Terenuri afectate (ha)	arabil	126,18	0,03 ha în comuna Boghicea sat Căușeni, 1,65 ha în comuna Boghicea sat Nistria ; 8 ha în comuna Icușești, sat Bălușești; 100 ha în comuna Icușești, sat Icușești; 0,5 ha în comuna Icușești, sat Tabăra; 0,5 ha în comuna Icușești, sat Spiridonești; 2 ha în comuna Ion Creangă, sat Ion Creangă; 4 ha în comuna Doljești, sat Buruienești; 10 ha în comuna Oniceni;	
		pășuni și fânețe	11,5	0,5 ha în comuna Boghicea sat Căușeni; 6 ha în comuna Icușești, sat Bălușești; 5 ha în comuna Oniceni;	
		păduri	0		
rupturi/doborâturi mat. lemnos (mc)		0			
Utilități afectate	rețele electrice (km)	1	1 linie, 492 consumatori;		
	nr. posturi de transformare	13			

## NESECRET

		rețele gaze naturale (km)	0	
		rețele de apă potabilă (km)	0	
		rețele de canalizare (km)	0	
		rețele de telefonie (km)	0	
		nr. fântâni	73	7 comuna Boghicea, sat Nistria; 5 comuna Bozieni, sat Craiești; 20 comuna Poienari, sat Poienari; 32 comuna Oniceni; 3 com. Doljești, sat Doljești; 4 com. Doljești, sat Rotunda; 2 com. Doljești, sat Buhonca;
<b>5. Construcții hidrotehnice</b>		diguri afectate/rupte	138	8 ml în comuna Icușești, pârâul Icușești ; 100 ml în comuna Oniceni, sat Pustieta pârâul Pustieta; 30 ml zid de sprijin/apărare de mal în Orașul Bicz, Anexa Izvorul Muntelui
		nr. baraje afectate	0	
		apărare maluri (km)	0	
<b>6. Căi de comunicații</b>	<b>Autostrăzi</b>	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	0	
	<b>Drumuri naționale</b>	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	0	
	<b>Drumuri județene</b>	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	9,25	7,6 km DJ 2007 A, com Boghicea, sat Boghicea; 0,3 km DJ 159, com. Oniceni, sat Mărmureni; 0,2 km DJ 241 C, com. Oniceni, sat Poiana Humei; 1,0 km DJ 159, com. Valea Ursului, sat Bucium; 0,15 km DJ 155 F, oraș Bicz, Anexa Izvorul Muntelui;
<b>Drumuri</b>	afectate	0		

	<b>comunale</b>			<p>1,0 Km. drum exploatare agricola zona cimitir-deal cioate Boghicea;  1,0 km. DC 199 comuna Poienari, sat Sacaleni;  2,0 km. DC 81 comuna Poienari, sat Sacaleni;  3,5 km. retea stradală comuna Poienari, sat Poienari;  1,0 km. DC 83 comuna Icușești, sat Balușești;  2,0 km. DC 84 comuna Icușești, sat Balușești (limită cu comuna Valea Ursului);  0,35 km drum vicinal ce leagă satul de DC 83 comuna Icușești, sat Tabăra;  0,30 km drum sătesc. comuna Icușești, sat Spiridonești;  1,4 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Mărmureni;  0,9 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Pustieta;  1,0 km DC 173, com. Oniceni, sat Pustieta;  0,25 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Oniceni;  0,7 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Lunca;  1,15 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Pietrosu;  1,06 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Solca;  1,3 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Valea Enei;  0,2 km drum sătesc, com. Oniceni, sat Linșești;  1,0 km drum comunal, com. Oniceni, sat Gorun;  1,0 km drum satesc, com. Valea Ursului, sat Giurgeni;  3,1 km drum satesc, com. Doljești, sat Buruienești;  2,7 km drum satesc, com. Doljești, sat Doljești;  1,9 km drum satesc, com. Doljești, sat Rotunda;  3,0 km drum satesc, com. Doljești, sat Buhonca;</p>
		se circulă cu dificultate	31,81	
	<b>Căi feroviare</b>	blocate	0	
		se circulă cu dificultate	0	
	<b>Poduri afectate</b>		5	1 pod colmatat în comuna Bozieni, sat Craiești; 2 poduri colmate în comuna Icușești, sat Bălaușești; 1 pod afectat comuna Oniceni; 1 pod colmatat com. Garcina, sat Garcina;
	<b>Podețe afectate</b>		35	1 podeț în comuna Icușești, sat Spiridonești; 30 podețe afectate comuna Oniceni; 2 podețe com. Garcina, sat Garcina; 2 podețe com. Doljești, sat Buruienești,
	<b>Traversări pietonale afectate</b>		0	
<b>7. Animale moarte</b>			0	
<b>8. Alte situații</b>			0	

## NESECRET

<b>9. Misiuni și activități</b>	de evacuare	0	
	de salvare	0	
	paza bunuri	0	
	restricționarea circulației	0	
	transport/distribuire ajutoare	0	
	asigurare ordine publică	0	
	altele	0	
<b>10. Forțe și mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne (pe categorii de personal)</b>	poliție	0	
	jandarmi	0	
	poliție de frontieră	0	
	situații de urgență	14	10 Detașamentul de Pompieri Roman; 4 Detașamentul de Pompieri Roman – Punct de Lucru Poienari;
	autoturisme	0	
	autospeciale	3	2 Detașamentul de Pompieri Roman; 1 Detașamentul de Pompieri Roman – Punct de Lucru Poienari;
	bărci	0	
	elicoptere	0	
	alte mijloace	3	1 motopompa remorcabila NOVUS 600; 1 motopompa remorcabila NOVUS 2000; 1 motopompa transportabila;
<b>11. Forțe și mijloace ale Ministerului Apărării Naționale</b>	militari	0	
	auto	0	
	bărci	0	
	elicoptere	0	
	altele	0	
<b>12. Alte structuri</b>	forțe	10	10 forte de la CLSU-uri
	mijloace	3	3 utilaje de la CLSU-uri

**Misiuni executate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „PETRODAVA” al județului Neamț:**

- 1 misiune evacuare apă din curți com. Oniceni, sat Solca.
- 1 misiune evacuare apă din curți com. Doljești, sat Doljești.
- 1 misiune evacuare apă din curți com. Ion Creangă, sat Ion Creangă.

**Misiuni executate de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență:**

CLSU Oniceni – a acționat cu un buldoexcavator pentru decolmatarea șanțurilor și podețelor;  
 CLSU Ion Creangă – a acționat cu două buldoexcavatoare pentru decolmatarea șanțurilor și podețelor;  
 CLSU Bozieni - a acționat cu un buldoexcavator pentru decolmatarea șanțurilor și podețelor.  
 CLSU Doljești - a acționat pentru evacuarea apelor din beciuri/fantani și pentru decolmatarea șanțurilor.

**Misiuni în desfășurare:**

NESECRET

- decolmatate șanțuri și podețe în comuna Oniceni, sat Solca, la care acționează CLSU Oniceni cu un buldoexcavator și o autospecila de stingere;
- decolmatate șanțuri și podețe în comuna Bozieni, sat Crăiești, la care acționează CLSU Bozieni cu un buldoexcavator, cisterna de 4 tone cu tractor și o motopompa transportabilă de capacitate 1200 l;
- decolmatate șanțuri și podețe în comuna Ion Creangă, sat Ion Creangă, la care acționează CLSU Ion Creangă cu un buldoexcavator.
- decolmatate șanțuri și podețe în comuna Garcina, sat Garcina, la care acționează CLSU Garcina cu un buldoexcavator și un autocamion.

**Alte măsuri dispuse:**

În comuna Bozieni, sat Crăiești au fost evacuate două persoane dintr-o locuință de către primarul localității.

S.C. Hidroelectrică S.A. pentru gestionarea debitelor de apă, deversează controlat din acumulările din bazinul hidrografic al Râului Bistrița, astfel:

- Din acumularea Topolicești începând cu 06.05.2019, ora 22:45 se deversează 15-20 mc/s.
- Din acumularea Tașca începând cu 07.05.2019 ora 00:00 se deversează 5-10 mc/s.
- Din acumularea Reconstrucția începând cu 07.05.2019 ora 09:00 se deversează 50 mc/s.
- Din acumularea Topolicești începând cu 07.05.2019 ora 09:00 se deversează 45-84 mc/s.
- Din acumularea Batca Doamnei începând cu 07.05.2019 ora 09:30 se deversează 30 mc/s.

**Furnizarea utilităților publice**

La ora raportării nu sunt avarii la rețelele de alimentare cu energie electrică ori a căilor de comunicații.

INSPECTOR ȘEF  
Gl.bg.  
NIȚICĂ IOAN

*Notă: Se transmite prin fax și pe e-mail la grupul Raportari operative*